

ELITE modelo SOLDAmaq 40

El soldador de sierra cinta para el taller de afilado



Soldadura de sierra cinta “Pulsar y listo”: Solamente tienes que seguir los parámetros de soldadura que te proporcionamos en función del grueso y ancho de la sierra, cerrar las mordazas de fijación de la sierra y pulsar el botón de soldadura.

Para la soldadura rápida, económica y duradera de la sierra cinta, ELITE dispone de 4 modelos de soldadores para sierra cinta de acero según el ancho que necesitemos.

Permite hacer tanto la soldadura como el revenido de la soldadura en una sola sujeción y sin añadir ningún material o fundente adicional.

Para la eliminación del cordón de soldadura, se puede utilizar la desbarbadora SOLDAmaq EC.

SOLDAmaq 40

Ancho de la sierra

10 a 40 mm. (0,39" a 1-1/2")

Espesor de la sierra

0,5 a 1,2 mm. (0,02" a 0,047")

Potencia máxima necesaria

4,5 kW.

Peso

51 Kg.

Dimensiones del embalaje

550 x 550 x 350 mm.