

## ELITE modelo SOLDAmaq 60

*Para soldar sierra cinta hasta 60 mm. de ancho.  
Soldadura “Pulsar y listo”: sin fundente o material adicional*



### ELITE modelo SOLDAmaq 60

*El soldador de sierra cinta para el taller que precisa soldar con el sistema de “soldadura a tope” sierras de considerable anchura.*

Soldadura de sierra cinta “Pulsar y listo”: Solamente tienes que seguir los parámetros de soldadura que te proporcionamos en función del grueso y ancho de la sierra, cerrar las mordazas de fijación de la sierra y pulsar el botón de soldadura.

Para la soldadura rápida, económica y duradera de la sierra cinta, ELITE dispone de 4 modelos de soldadores para sierra cinta de acero según el ancho que necesitemos.

Permite hacer tanto la soldadura como el revenido de la soldadura en una sola sujeción y sin añadir ningún material o fundente adicional.

Para la eliminación del cordón de soldadura, se puede utilizar la desbarbadora SOLDAmaq EC.

SOLDAmaq 60	
Ancho de la sierra	20 a 60 mm. (0,79" a 2-1/3")
Espesor de la sierra	0,6 a 1,2 mm. (0,023" a 0,047")
Potencia máxima necesaria	6 kW.
Peso	56 Kg.
Dimensiones del embalaje	550 x 550 x 350 mm.